

CONCEPTO DEL PAGO

AUTO MABER SA DE CV
SERVICIO PICK-UP CHEYENNE PRESIDENCIA

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-1120-1	00-000	Banamex 3513213 Ppal. CHEYENNE PRESIDENCIA		2,429.01	2,429.01
SUMAS					2,429.01

RECIBI CHEQUE <i>Alonso Marquez</i> FIRMA DEL COBRADOR	HECHA POR: DTP/ALHA/EGG	REVISADA POR: J.A.G.	AUTORIZADA POR: R.V.L.	05-Feb-20	POLIZA No. N.M.A.L. 13575
--	----------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------	------------------------------

Concepto: F/32CH5 SERVICIO PICK UP CHEYENNE PRESIDENCIA. GP Directo 137 AUTO MABER, SA DE CV, Pago: 51

Beneficiario: AUTO MABER, SA DE CV

Folio / Cheque : 13576

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522020-C0101-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$2,139.01		GC
0002	8240-522020-C0101-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$290.00		GC
0003	8220-522020-C0101-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$2,139.01	GC
0004	8220-522020-C0101-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$290.00	GC
0005	8250-522020-C0101-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$2,139.01		GD Folio: 137, Factura: 32CH5
0006	8250-522020-C0101-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$290.00		GD Folio: 137, Factura: 32CH5
0007	8240-522020-C0101-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$2,139.01	GD Folio: 137, Factura: 32CH5
0008	8240-522020-C0101-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$290.00	GD Folio: 137, Factura: 32CH5
0009	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo	\$2,429.01		GD Folio: 137, Factura: 32CH5
0010	2112-1-000805	AUTO MABER, SA DE CV		\$2,429.01	GD Folio: 137, Factura: 32CH5
0011	8260-522020-C0101-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$2,139.01		GE
0012	8260-522020-C0101-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$290.00		GE
0013	8250-522020-C0101-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$2,139.01	GE
0014	8250-522020-C0101-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$290.00	GE
0015	8270-522020-C0101-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$2,139.01		GP Directo 137 AUTO MABER, SA DE CV, Pago: 51
0016	8270-522020-C0101-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$290.00		GP Directo 137 AUTO MABER, SA DE CV, Pago: 51
0017	8260-522020-C0101-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$2,139.01	GP Directo 137 AUTO MABER, SA DE CV, Pago: 51
0018	8260-522020-C0101-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$290.00	GP Directo 137 AUTO MABER, SA DE CV, Pago: 51
0019	2112-1-000805	AUTO MABER, SA DE CV	\$2,429.01		GP Directo 137 AUTO MABER, SA DE CV, Pago: 51
0020	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$2,429.01	GP Directo 137 AUTO MABER, SA DE CV, Pago: 51
Sumas iguales =>			<u>14,574.06</u>	<u>14,574.06</u>	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Chihuahua, Chih., a 04 de febrero de 2020

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PRESENTE.-

Por medio del presente me permito solicitar a usted, se autorice la suficiencia presupuestal a las requisiciones que a continuación se describen, esto, con el propósito de atender la petición del área correspondiente:

Importe	Concepto	Área solicitante
\$ 2,429.01 (dos mil, cuatrocientos veintinueve pesos 01/100 m.n.).	Servicio de mantenimiento automotriz a pick-up Cheyenne 2018	CEDH – Chihuahua - Presidencia

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente

C. Rogelio Reyes Torres
Jefe del Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL Y FAX 201-2990 AL 95 CON 6 LINEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: cedh@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx

Chihuahua, Chih., a 04 de febrero del 2020

Recibí

C. ROGELIO REYES TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
PRESENTE.-

En atención al oficio Solicitud Suficiencia Presupuestal del Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento, de fecha 04 de febrero del presente año, le informo que se autoriza Suficiencia Presupuestal por un importe de \$2,429.01, que será cubierta con la siguiente partida, la cual a la fecha cuenta con un saldo de:

CONCEPTO			
Servicio de mantenimiento automotriz a pick up Cheyenne 2018			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	PARTIDA	IMPORTE
Recursos propios	3000	3551 – Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Chih)	120,146.62

Esta suficiencia presupuestal, valida que se cuenta con presupuesto disponible para pago en el ejercicio fiscal 2020; sin embargo, para llevar a cabo la adquisición del bien, servicio o arrendamiento, es necesario cumplir lo dispuesto en la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

ATENTAMENTE


C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020
TEL. Y FAX 201-2990 al 95 CON 6 LÍNEAS
LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

ORDEN PARA:
AUTO MABER S.A. DE C.V.

ENTREGAR A:
JESÚS JOSÉ BALDIVIA

CARGO A:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ULT. REP.	IMPORTE
1	SERV MANTENIMIENTO AUTOMOTRÍZ A CHEYENNE 2018, INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	\$ 2,093.970000	\$ 2,093.97
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -

AUTORIZÓ
 C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

FECHA
05 DE FEBRERO DE 2020

SUBTOTAL	\$ 2,093.97
IVA	\$ 327.06
TOTAL	\$ 2,429.01



Factura

Fecha de Expedición: 2020-02-05T11:20:31
 Folio: 32 Serie: CH5 Moneda: MXN T.C: 1.0000

Expedido en:
 AV. PROL. TEOFILO BORUNDA 11201 LABOR DE TERRAZAS, CP 31223, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Datos del Receptor

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 CED920927MP5
 AVENIDA ZARCO 2427 ZARCO, CP 31020, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
 CHIHUAHUA, MEXICO
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Datos del Emisor

MOTOR ZONE
 AUTO MABER SA DE CV
 AMA1506099C7
 BLVD. ENRIQUE MAZON FELIX 154 LOCAL 2 SAN LUIS, CP 83160,
 HERMOSILLO, SONORA, MEXICO

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precio (\$)	Impuestos	Importe (\$)
1	78181500	PAQUETE GOLD SINTETICO	H87	1,361.23	IVA Tras. 217.80	1,361.23
2	78181500	LITROS EXTRA	H87	241.37	IVA Tras. 77.24	482.74

Cantidad en letra: Dos Mil Ciento Treinta Y Nueve Pesos 01/100 MXN
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma De Pago: 01 - Efectivo
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$1,843.97
IVA Traslado (16%)	\$295.04
Total	\$2,139.01

Fecha de Certificación de CFDI: 2020-02-05T13:20:32
 Folio Fiscal SAT: 515A5ACD-3BE0-480D-B9B8-416425F86EBC
 CSD SAT: 00001000000403442064
 Versión: 3.3

CSD Emisor: 00001000000501578589
 Lugar de Expedición: 31223
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Tipo: Ingreso

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.1|515A5ACD-3BE0-480D-B9B8-416425F86EBC|2020-02-05T13:20:32|AD121214834|PL1YajRoSkYAhzUcfmqwlpF71FxZX5wgL/2TzXR0qj6ryyIWDnXxGtjpDeQIYwcm3LFwdkVXDjC9vwqkXZChibukOwDz5EMYa20bsH1ybvvgDEGLZbSpteCAHZKQKSFrLYEr7coPHYeNDIVQPYg44wMN9ZAVx5io1q3B7j1k|PalGgQTTTYfn3M6Sh6oGaxtmY/xphS6YdCnyja0nwkI+VsyC9+ra8+6+XRfbEY+DvFPQ4zEjA1U8CFCa1zuOdft8pHRYUWfQQ4DFHIZ51SGUvCguoqp7GyfAyQj3kAchOn1IKpwaeCs3KjeXVUD5rXf/B2qqrN9sXtOffnEs4iA==|00001000000403442064||

Sello Digital del CFDI

PL1YajRoSkYAhzUcfmqwlpF71FxZX5wgL/2TzXR0qj6ryyIWDnXxGtjpDeQIYwcm3LFwdkVXDjC9vwqkXZChibukOwDz5EMYa20bsH1ybvvgDEGLZbSpteCAHZKQKSFrLYEr7coPHYeNDIVQPYg44wMN9ZAVx5io1q3B7j1k|PalGgQTTTYfn3M6Sh6oGaxtmY/xphS6YdCnyja0nwkI+VsyC9+ra8+6+XRfbEY+DvFPQ4zEjA1U8CFCa1zuOdft8pHRYUWfQQ4DFHIZ51SGUvCguoqp7GyfAyQj3kAchOn1IKpwaeCs3KjeXVUD5rXf/B2qqrN9sXtOffnEs4iA==

Sello SAT

PoyBMWntj0Uu01K-ERZi9CuBgt0Im5Fi3S/2ZJRPRDYj5/H3LLNbyF+1B+3IVOF/r+mNZpXdlU0q+hcik86GjMY08x5bKLGaKE93hOVjclG9WnxCq3MjDeylw8L2jloC7:emF0td69DDhWAFfsv\$21EuGUu/ud62NbmCd6S601LN3USAbfY6gkuGDcCyOQkm59rMoshYiyuUrXlSeYivANUxHxkEZEbc66R+phG7bvckZK8TPjCgP7Elj5KVHsaqkaLRM88Z3Aielz9qbNdEUyq4OrtH69yFIGn0407IEoc2USZMk0vOOvAHfzU1ajpro3VIEK8all+DKN7yw==



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AMA1506099C7	AUTO MABER SA DE CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
545A5ACD-3BE0-480D- B5B8-416425F86EBC	2020-02- 05T11:20:31	2020-02- 05T13:20:32	IAD121214B34
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,139.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)



Factura

Fecha de Expedición: 2020-02-05T11:42:36
 Folio Serie Moneda T.C: 33 CH5 MXN 1.0000

Expedido en:
 AV. PROL. TEOFILO BORUNDA 11201 LABOR DE TERRAZAS, CP
 31223, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Datos del Receptor

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 CED920927MP5
 AVENIDA ZARCO 2427 ZARCO, CP 31020, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
 CHIHUAHUA, MEXICO
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Datos del Emisor

MOTOR ZONE
 AUTO MABER SA DE CV
 AMA1506099C7
 BLVD. ENRIQUE MAZON FELIX 154 LOCAL 2 SAN LUIS, CP 83160,
 HERMOSILLO, SONORA, MEXICO

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precio (\$)	Impuestos	Importe (\$)
1	78181500	FILTRO DE AIRE	H87	250.00	IVA Tras. 40.00	250.00

Cantidad en letra: Doscientos Noventa Pesos 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma De Pago: 02 - Cheque nominativo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$250.00
IVA Traslado (16%)	\$40.00
Total	\$290.00

Fecha de Certificación de CFDI: 2020-02-05T13:42:37
 Folio Fiscal SAT: DBFD6A37-758C-410D-9570-DC50A79439D0
 CSD SAT: 00001000000403442064
 Versión: 3.3

CSD Emisor: 00001000000501578589
 Lugar de Expedición: 31223
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Tipo: Ingreso

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

[[1.1]DBFD6A37-758C-410D-9570-DC50A79439D0|2020-02-05T13:42:37|IAD121214B34|XOIEftW3OXSiFgblIqpfGackPFO5Aya/ToqFG9IsQFGUBdN0eXU2s1b1i0vtwj80t+6F6OhIKtT+3ZpB5w5dBWw//b9tAh+v3ekp5e6dToceCXSpSbUIVRizHjOtgiz2Ob6WFqodJeEjIVMUIhYdrWLhQ5jhnBaWmoyOIU/9EKqmFdaXLhVMRg7ns+7IQXPz/LHNIQbw8gVeOqX/V72GvOBbhRVR97cWdaQm7//pkUFLid4fMoCJU1gUGuBTrC8Pmkn5ZgSccewM4RXNf0i7KRLTaa2v4QimdT2bXkrmT8e5HMTXyqVsusYfTIR+w3STQqbqXln+tU15tyc14tPWg==|00001000000403442064]]

Sello Digital del CFDI

XOIEftW3OXSiFgblIqpfGackPFO5Aya/ToqFG9IsQFGUBdN0eXU2s1b1i0vtwj80t+6F6OhIKtT+3ZpB5w5dBWw//b9tAh+v3ekp5e6dToceOXSpSbUIVRizHjOtgiz2Ob6WFqodJeEjIVMUIhYdrWLhQ5jhnBaWmoyOIU/9EKqmFdaXLhVMRg7ns+7IQXPz/LHNIQbw8gVeOqX/V72GvOBbhRVR97cWdaQm7//pkUFLid4fMoCJU1gUGuBTrC8Pmkn5ZgSccewM4RXNf0i7KRLTaa2v4QimdT2bXkrmT8e5HMTXyqVsusYfTIR+w3STQqbqXln+tU15tyc14tPWg==

Sello SAT

g+Ug+bc5E3I2JTLpkw2q7V1Du2Et6AYnZlrd69r3LG5H09YQMjFzcVqHJVYHH6PMnT7ZyUCgvC5x7lWe1a1jEmkMA0LRAh57fjhcSGGkh+wDb2AlqYIPFI22b+q6qnm>iLr1PptuZ4RLkOhleHGhpVT/G95WuzD3Kmu8sbp1KaDHfzwwffPcSSHZC2BebckyhoGlgRTPcug0XEGhxv/EFee5OAXC8ntrfMLf/Hhul/U3d7B26uSobwJdLqTR8c/y3vxT0t6vEIdocgvSuGBgmq5ylsH+GucDrIdlnp8HxB/NElJ0v5zFP++0A7eKn5UKg8uqNRk3AtSpHC/w==



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AMA1506099C7	AUTO MABER SA DE CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
PRFD6A37-758C-410D-9570-DC50A79439D0	2020-02-05T11:42:36	2020-02-05T13:42:37	IAD121214B34
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$290.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)



MOTOR ZONE RELIZ
Auto Maber, S.A. de C.V.
 R.F.C. AMA 150609 9C7
 Av. Prof. Teófilo Borunda No. 11201
 Col. Labor de Terrazas
 C.P. 31223 Chihuahua, Chihuahua

HORARIO DE ATENCIÓN
 LUNES A VIERNES 7:30 HRS A 18:30 HRS
 SÁBADO 7:30 HRS A 14:00 HRS

ORDEN DE SERVICIO
 CHI05 Nº 057

RECEPCIÓN:


LUGAR Y FECHA: _____

NOMBRE Comisión Estatal de los Derechos Humanos
 DIRECCIÓN Carretera 2010 7417 2010
 C.P. _____ TELÉFONO 64207890 R.F.C. _____
 MODELO 2012 TIPO chevrolet MARCA Chevrolet COLOR gris PLACAS EE-40775
 No. DE SERIE _____ No. DE MOTOR _____ KM RECORRIDOS 103075
 FECHA DE INGRESO 05/02/20 HORA 12:00 FECHA DE ENTREGA 05/02/20 HORA 14:00
 ¿CÓMO SE ENTERÓ DE NOSOTROS? _____ CORREO ELECTRÓNICO _____

INVENTARIO DEL VEHÍCULO:

EXTERIORES

- UNIDAD DE LUCES SI NO
- 1/4 LUCES
- UNIDAD DE LUCES
- ESPEJO LATERAL
- CRISTALES
- EMBLEMA
- LLANTAS (4)
- TAPÓN DE RUEDAS (4)
- MOLDURAS COMPLETAS
- TAPÓN DE GASOLINA
- CARROCERÍA SIN GOLPES
- BOCINAS DE CLAXON
- LIMPIADORES (PLUMAS)



INTERIORES

- INSTRUMENTOS DE TABLERO SI NO
- CALEFACCIÓN
- RADIO / TIPO
- BOCINAS
- ENCENDEDOR
- ESPEJO RETROVISOR
- CENICEROS
- CINTURONES
- BOTONES DE INTERIORES
- MANIJAS DE INTERIORES
- TAPETES
- VESTIDURAS


OBSERVACIONES: _____

ACCESORIOS

- GATO SI NO
- MANERAL DE GATO
- LLAVE DE RUEDAS
- ESTUCHE DE HERRAMIENTAS
- TRIÁNGULO DE SEGURIDAD
- LLANTA DE REFACCIÓN
- EXTINGUIDOR

COMPONENTES MECÁNICOS

- CLAXON SI NO
- TAPÓN DE ACEITE
- TAPÓN DE RADIADOR
- VARILLA DE ACEITE
- FILTRO DE AIRE
- BATERIA (MCA)



PRESUPUESTO

VIGENCIA:

CLAVE	No.	OPERACIONES A EFECTUAR Y ELEMENTOS A REPARAR O SUSTITUIR	IMPORTE	
	1	209. goma sintético	1529	M.N.
		MANO DE OBRA		M.N.
		REFACCIONES		M.N.
	2	vitros extra	280	M.N.
		OTROS MATERIALES		M.N.
		CARGOS ADICIONALES O EXTRAORDINARIOS		M.N.
	1	Filtro de aire 2402	290	M.N.
		SEGURO		M.N.
		SUBTOTAL		M.N.
		I.V.A.		M.N.
		PRECIO TOTAL	2249	M.N.
		ANTICIPO		M.N.
		RESTA		M.N.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO _____

DIAGNÓSTICO Y PLAZO MÁXIMO PARA REALIZARLO _____

FECHA DE EXPEDICIÓN _____

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN LO ELABORÓ _____

EL CONSUMIDOR AUTORIZA QUE SE UTILICEN PARTES O REFACCIONES USADAS O RECONSTRUIDAS SI () NO ()

RIESGOS DEL VEHÍCULO O DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO _____

SUMINISTRA PARTES, REFACCIONES O MATERIALES EL CONSUMIDOR SI () NO ()

EN CASO DE QUE EL PRESUPUESTO NO SEA ACEPTADO, EL CONSUMIDOR PAGARÁ EXCLUSIVAMENTE EL COSTO POR LA REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO Y EL PRESTADOR DEL SERVICIO SE OBLIGA A DEVOLVER EL VEHÍCULO EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE LE FUE ENTREGADO, EXCEPTUANDO LAS CONSECUENCIAS INEVITABLES DEL DIAGNÓSTICO.
 EL COSTO DE LA REVISIÓN SERÁ DE \$ _____

Roberto A.
 FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

 FECHA Y FIRMA DEL CONSUMIDOR ACEPTANDO EL PRESUPUESTO,

AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN CON FINES MERCADOTÉCNICOS O PUBLICITARIOS

EL CONSUMIDOR SI () NO () ACEPTA QUE EL PRESTADOR DEL SERVICIO CEDA O TRANSMITA A TERCEROS, CON FINES MERCADOTÉCNICOS O PUBLICITARIOS. LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR ÉL CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO Y SI () NO () ACEPTA QUE EL PRESTADOR DEL SERVICIO LE ENVÍE PUBLICIDAD SOBRE BIENES Y SERVICIOS.

 FIRMA O RÚBRICA DE AUTORIZACIÓN DEL CONSUMIDOR



Inspección de Frenos

Fecha: _____

Kilometraje: _____

Auto: _____

Orden: _____

Revisado y OK
 Atención Futura
 Atención Inmediata

Componentes		Inspección		Falla											
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bajo	Alto	Suave	Duro	Esponjoso	Vibra						
Pedal de Freno		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Freno de Estacionamiento		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Viaje Excesivo	No Funciona										
Unidad de Potencia		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No Asiste	Válvula no Opera	Manguera Fuga	No Mantiene Vacío								
Cilindro Maestro		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fuga Interna	Fuga Externa										
Fluido de Frenos		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nivel Bajo	Fluido Equivocado	Contaminado									
Válvulas Repartidoras		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fugas	Pegadas										
Líneas de Acero		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rotas	Fugas	Torcidas	Machucadas	Cambiadas							
Mangueras		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rotas	Fugas	Cuarateadas					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Baleros		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aspero	Juegos		Oxidado				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pretenes		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fugas							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Balatas Delanteras		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Esp.	I/D	E/D	I/I	E/I	Flojas	Rotas	Fuera de Especificación				
										Despegadas	Cuarateadas	Contaminadas			
Calipers	Izq.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fugas	Pistón Pegado		Cubro Polvo Roto ó Dañado		Desgaste Disparejo de Balatas						
	Der.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fugas	Pistón Pegado		Cubro Polvo Roto ó Dañado		Desgaste Disparejo de Balatas						
Discos / Rotores	Izq.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Esp.	Medida	Roto		Puntos Azules	Sup. Pulida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
						Rayado		Fuera de Esp.		Rectificar	Cambiar				
	Der.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Roto		Puntos Azules	Sup. Pulida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
				Rayado		Fuera de Esp.		Rectificar	Cambiar						
Herrajes Delanteros		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bujes Dañados	Tornillos Oxidados		Seguros Dañados				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Balatas Traseras		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Esp.	IP/D	ES/D	IP/I	ES/I	Flojas	Rotas	Fuera de Especificación				
										Despegadas	Cuarateadas	Contaminadas			
Calipers O Cilindros de Rueda	Izq.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fugas	Pistón Pegado		Cubro Polvo Roto ó Dañado		Desgaste Disparejo de Balatas						
	Der.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fugas	Pistón Pegado		Cubro Polvo Roto ó Dañado		Desgaste Disparejo de Balatas						
Discos / Rotores o Tambores Traseros	Izq.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Esp.	Medida	Roto		Puntos Azules	Sup. Pulida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
						Rayado		Fuera de Esp.		Rectificar	Cambiar				
	Der.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Roto		Puntos Azules	Sup. Pulida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
				Rayado		Fuera de Esp.		Rectificar	Cambiar						
Herrajes Traseros		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Resortes Fatigados	Tornillos Dañados		Bujes Dañados	Seguros Torcidos			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
ABS				Equipado	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No		Opera	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No							

Comentarios

Balatas delanteras 80%
 Balatas Traseras 70%

Notas Importantes: Los servicios Marcados como "Atención Futura" son necesidades recomendadas que de acuerdo a las especificaciones del fabricante están cerca del final de su vida útil, sin embargo en el momento de esta inspección se encuentran dentro de las especificaciones del fabricante. Es decisión del cliente realizar o no estos servicios.

Por su seguridad MOTOR ZONE AUTO CARE recomienda que los servicios marcados como "Atención Inmediata" se realicen de forma completa ya que de esta forma se restablece el sistema de frenos del automóvil en condiciones óptimas de operación y de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

MOTOR ZONE AUTO CARE se reserva el derecho de no proceder a ninguna reparación si no se autoriza reemplazar las refacciones y realizar los servicios recomendados marcados como "Atención Inmediata".



MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
MARQUEZ
PADILLA
GABRIEL ALONSO

FECHA DE NACIMIENTO
11/05/1988

SEXO H

DOMICILIO
C LOURDES GARZA QUEZADA 8402
COL LAZARO CARDENAS 31063
CHIHUAHUA, CHIH.

CLAVE DE ELECTOR MRPDGB88051108H300

CURP MAPG880511HCHRDB01

AÑO DE REGISTRO 2006 02

ESTADO 08



MUNICIPIO 019

SECCIÓN 0603

LOCALIDAD 0001

EMISIÓN 2019

VIGENCIA 2029



Alonso Marquez



[Signature]

COMUNIDAD JACOBDO MOLINA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1997251181<<0603075430327
8805119H2912316MEX<02<<65190<1
MARQUEZ<PADILLA<<GABRIEL<ALONS