



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01398 Del 16/12/2020

Fecha y hora de Impresión | 31/dic./2020
10:52 a. m.
Página | 1

Concepto: F/SP017445 SERV 40,000KMS, CAMBIO BALATAS Y ACUMULADOR FIGO 2018 PARRAL. GP PRODUCTOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 788

Beneficiario: PRODUCTOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110120-C0101-31-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$2,740.01		GP PRODUCTOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 788
0002	8270-110120-C0101-31-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$261.58		GP PRODUCTOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 788
0003	8270-110120-C0101-31-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,650.16		GP PRODUCTOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 788
0004	8270-110120-C0101-31-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,660.57		GP PRODUCTOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 788
0005	8270-110120-C0101-31-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,046.32		GP PRODUCTOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 788
0006	8260-110120-C0101-31-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$2,740.01	GP PRODUCTOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 788
0007	8260-110120-C0101-31-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$261.58	GP PRODUCTOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 788
0008	8260-110120-C0101-31-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$1,650.16	GP PRODUCTOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 788
0009	8260-110120-C0101-31-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$1,660.57	GP PRODUCTOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 788
0010	8260-110120-C0101-31-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$1,046.32	GP PRODUCTOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 788
0011	2112-1-000006	PRODUCTOS AUTOMOTRICES,	\$7,358.64		GP PRODUCTOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 788
0012	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$7,358.64	GP PRODUCTOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 788
Sumas iguales =>			14,717.28	14,717.28	



Miércoles 16 de Diciembre de 2020, 4:10 PM Centro de México

Otras cuentas

Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Por Aplicar = Su operación ha sido aplicada o bien esta por aplicarse de acuerdo a la fecha y hora programada en su captura.

Capturista	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
-------------------	-------------------	------------------

Autorizadores	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
	Usuario 08	NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA

Cuentas	Cuenta retiro
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213
	Cuenta depósito
	PROD AUTOMOTRICES SA - 352 / 15751

Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 7,358.64
	Descripción/ Ref. Alfanum.	
	Referencia Numérica	
	Concepto	
	Número de Autorización	271733
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.
	Fecha programada	16/12/2020
	Hora programada	15:30 hrs

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL. Y FAX 201-2990 AL 95 CON 6 LÍNEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: Cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

CHIHUAHUA, CHIH. A DE 16 DE DICIEMBRE DEL 2020.

MEMORÁNDUM CEDH: 14C.2.54/2020.

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON.
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
PRESENTE.-**

DANDO SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD REALIZADA POR LA OFICINA REGIONAL DE CIUDAD HIDALGO DEL PARRAL, EN LA CUAL REQUIERE EL SERVICIO PARA EL AUTO:

- **FORD FIGO, PLACAS: END-93-96, No. DE SERIE: MAJFP1MD1JA163282, MODELO: 2018.**

ASIGNADO AQUELLA OFICINA REGIONAL, EL CUAL REQUIERE EL SERVICIO QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE: CAMBIO DE ACEITE, FILTRO, ROTACIÓN DE LLANTAS, REVISIÓN DE SISTEMA DE FRENOS, CAMBIO DE FILTRO DE GASOLINA, ASÍ COMO CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y ACUMULADOR, ESTO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO ANTES MENCIONADO.

POR UN IMPORTE DE \$7,358.64 (SIETE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 64/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

POR ULTIMO, DESTACO QUE DICHO SERVICIO SE REALIZO EN LA AGENCIA FORD PASA UBICADA EN HIDALGO DEL PARRAL.

AGRADECIENDO SU APOYO, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

ATENTAMENTE.-

**C. CARLOS E. MUNGUÍA PIMENTEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO.**

COMISIÓN ESTATAL
DE LOS
DERECHOS HUMANOS

PIRO
16 DIC 2020

CR. Sivo.
RECIBIDO

**Productos Automotrices S.A. de C.V.**Ave. Americas No. 907, Col Granjas, Chihuahua, Chih.
Mexico, C.P.31100, TEL.(614)442-3000RFC: PAU-820324-T22
http://www.pasaparral.mx/
PASA PARRAL :

SUCURSAL , No , C.P., TEL

Num.Orden: P19023.	VIN: MAJFP1MD1JA163282	Cliente: C00424
Torreta: SE Inspecc: No	Descripcion: FORD - FIGO 2018	Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Tipo: Flotilla	Color: GRIS MERCURIO	RFC: CED920927MP5
Origen: Directo Taller	Placas: END9396	Direccion: RICARDO FLORES MAGON 67 INT 2, CENTRO
Fecha Aper: 2020-12-11*12:30:52	Kilometraje: 38,092	Telefonos: 2012990 , 5235546
Fecha Cierre: 0000-00-00*00:00:00	Fecha Fact: 0000-00-00*00:00:00	E-Mail: luise.arguelles.b@hotmail.com

Mano de Obra (Cotización)				Refacciones (Abierto)			
Cnt	Codigo	Descripcion	Subtotal	Cnt	Codigo	Descripcion	Subtotal
SERVICIO							
1	Serv404	Servicio 40000 Km 4Cil.	1,791.24	5	MCMSNX05W30T8L	ACEITE PARA MOTORES	249.50
0			0.00	1	FIMFL793	FILTRO DE ACEITE	50.24
0			0.00	1	MCMPM14AAA	LIQUIDO LIMPIADOR	65.00
0			0.00	1	MCMGN159601AA	ELEMENTO FILTRANTE PURIFICADOR AIRE	187.15
0			0.00	1	FMW503280S437	PERNO	18.94
SUBTOTAL SERVICIO							2,362.07
OPERACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS POR CLIENTE							
1	G20B1F	CAMBIAR BALATAS DELANTERAS	902.00	1	FM2145072	KIT FORRO DE FRENO	1,422.55
1	A12003	CAMBIAR ACUMULADOR Y REV REG DE CARGA	225.50	1	MCMGN42HL	BATERIA	1,431.53
Subtotal Operaciones Adicionales Autorizadas por Cliente							3,981.58

*EN PEDIDO ESPECIALES NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES
 *EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIA NI DEVOLUCIONES
 *DEVOLUCIONES: EN COMPRAS FORANEAS 5 DIAS EN COMPRAS LOCALES 24 HORAS EN SU EMPAQUE, ETIQUETAS Y FACTURA ORIGINAL

Totales		
Observaciones: SERV 40,000 KLMS CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y CAMB DE BATERIA.	Manejo Residuos	0.00
	Seguro Vehiculo	0.00
	Refacciones	3,424.91
	Mano de Obra	2,918.74
	Subtotal	6,343.65
	IVA	1,014.99
(SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 64/100. MN)		Total
		7,358.64

OBSERVACION DOCUMENTADA CLIENTE	HOJA INSPECCION MULTIPUNTOS
---------------------------------	-----------------------------

Manifiesto que he recibido los Accesorios e Inventarios de mi Automovil en las mismas condiciones en las cuales lo deje.

ESTOY DE ACUERDO:

FIRMA:
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La falla se presenta cuando:
 Arranca el vehículo
 Inicia movimiento
 Disminuye velocidad
 Da vuelta a la izquierda
 Da vuelta a la derecha
 Pasa un tope
 Pasa un bache
 Cambia la velocidad
 Esta sin movimiento
 Constantemente
 Esporadicamente

Condiciones ambientales (✓)	
Temperatura ambiente	
Humedad	
Viento	

Condiciones Operativas (✓)	
Velocidad	
Frenando	
Acelerando	
Cambio	
Transmision	
4x2 4x4	
RPM x 1000	
Carga	0%
Pasajeros	Cajuela

La falla se percibe en:	
Volante	Cofre
Asiento	Cajuela
Cristales	Toldo
Carrocería	Debajo del vehículo
Definición de la falla:	

Condiciones del camino (✓)	
Estructura	
Camino	
Pendiente	
Superficie	

INSPECCION DEL VEHICULO									
Fecha	2020-12-11		OR:	P19023.					
Nombre:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS								
Correo electronico									
Num Serie:	MAJFP1MD1JA163282	Num Placa:	END9396						
Odometro	38092								
Extension de garantia	Si No ✓								
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO*									
PENDIENTE	CAMBIADO		PENDIENTE	CAMBIADO					
TEMPORADAS DE SERVICIO			Filtro del aire del motor*						
Cambio de aceite y filtro*			Refrigerante del motor						
Rotacion de neumaticos*			Fluido de transmision y/o filtro						
Inspeccion multipuntos			Filtro de aire de cabina*						
Filtro de combustible			Bujias de encendido*						
K mantenimiento programado									
*Esta es solamente una lista parcial de articulo de mantenimiento del vehiculo y NO esta todo incluido. Por favor consulte su Manual del Usuario o visite ford.mx/servicio para requerimientos de mantenimiento especificos al vehiculo.									
NIVELES DE FLUIDOS									
Perdidas de fluido y/o aceite									
BIEN	LLENAR		BIEN	LLENAR		BIEN	LLENAR		
		Aceite de motor			Direccion hidraulica				Transmision (si esta equipada con bayoneta de medicion)
		Deposito de fluido de freno			Limpiaparabrisas				Deposito de recuperacion de refrigerante
PLUMAS LIMPIAPARABRISAS									
		Prueba de limpiaparabrisas realizada			Plumas limpiaparabrisas				
BATERIA									
Estado del vehiculo					Estado de la bateria				
Corriente de arranque en frio espec. de fabrica	CCA		Corriente de arranque en frio real		CCA				
LEYENDA									
Verificado y aprobado esta vez			* Puede contribuir a la eficiencia del vehiculo y proteger el medio ambiente			Puede requerir atencion en el futuro			
						Requiere atencion inmediata			
LUCES / PARABRISAS									
Funcionamiento de claxon, luces interiores, luces exteriores, luces de giro, luces de emergencia y freno									
Grietas, roturas y picaduras del parabrisas									
BANDAS / MANGUERAS / SOPORTES									
Perdidas y/o daños en el sistema de calefaccion, ventilacion y aire acondicionado y en mangueras/cables.									
Sistema de refrigeracion del motor, radiador, mangueras y abrazaderas.									
Banda(s) de transmision accesoria(s)									
SISTEMA DE FRENOS									
Sistema de frenos (incluye cables, mangueras y freno de mano)*									
DIRECCION / SUSPENSION									
Perdidas y/o daños en amortiguadores/puntales y otros componentes de suspension									
Direccion, varillaje de la direccion y juntas de rotula (visual)									
SISTEMA DE ESCAPE									
Sistema de escape y escudo de calor (perdidas, daño, piezas sueltas)*									
TREN MOTRIZ									
Funcionamiento de embrague (si esta equipado)									
Eje de transmision, transmision, flecha cardan y lubricacion (si necesita)									
DESCASTE DE NEUMATICOS / FRENO					ESPESOR DE BALATAS				
PROFUNDIDAD DE CUBIJO	5 mm y mayor		3 a 5 mm	2 mm y menor		3 mm o menos			
ESPESOR DE BALATAS	Más de 8 mm		4 a 6 mm						

		FRENTE IZQUIERDO			
			Profundidad de dibujo del neumático mm		Desgaste/Daño del neumático
			Patrón de desgaste/daño del neumático		Desgaste/Daño del neumático
			Presión de inflado a PSI según recomendación del fabricante		
			Espesor de balatas mm		
			Espesor de disco mm		
		PARTE TRASERA IZQUIERDA			
			Profundidad de dibujo del neumático mm		Desgaste/Daño del neumático
			Patrón de desgaste/daño del neumático		Desgaste/Daño del neumático
			Presión de inflado a PSI según recomendación del fabricante		
			Espesor de balatas mm		
			Espesor de disco mm		
			Diametro de tambor mm		
		NEUMÁTICO DE REFACCIÓN			
			Profundidad de dibujo del neumático PSI		Desgaste/Daño del neumático
EL DESGASTE DEL NEUMÁTICO INDICA QUE		CAMBIO		FRENTE DERECHO	
					Profundidad de dibujo del neumático mm
					Desgaste/Daño del neumático
					Patrón de desgaste/daño del neumático
					Desgaste/Daño del neumático
					Presión de inflado a PSI según recomendación del fabricante
					Espesor de balatas mm
					Espesor de disco mm
				PARTE TRASERA DERECHA	
					Profundidad de dibujo del neumático mm
					Desgaste/Daño del neumático
					Patrón de desgaste/daño del neumático
					Desgaste/Daño del neumático
					Presión de inflado a PSI según recomendación del fabricante
					Espesor de balatas mm
					Espesor de disco mm
					Diametro de tambor mm
No se tomaron mediciones de los frenos en esta visita de servicio					
Reseteo de cambio de aceite (Check engine)					
Comentarios:					

Diagnóstico		
Sistema	Componente	Causa Raíz



Productos Automotrices S.A. de C.V.

Ave. Americas No. 907, Col Granjas, Chihuahua, Chih. Mexico, C.P.31100, TEL(614)442-3000

RFC: PAU-820324-T22 http://www.pasaparral.mx/ PASA PARRAL : SRV

SUCURSAL PASA PARRAL, Av. Independencia No 399, Col. Centro, Parral, Chih., Mexico C.P.33800, TEL(627) 523-0022

Table with client information: Cliente: C00424 RFC: CED920927MP5, Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Dirección: RICARDO FLORES MAGON 67 INT 2, CENTRO, HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, Mexico. CP 33800, Contacto: MARCO PARRA, Telefonos: 2012990, 5235546, E-Mail: luise.arguelles.b@hotmail.com. Also includes VIN: MAJFP1MD1JA163282, Placas: END9396, Asesor: Héctor Aguirre, Tipo Cite: Flotilla, Tipo Vta: Contado / SRV, Sini / Poliza: /, Descripción: FORD FIGO 2018, Kilometraje: 38,092, Fecha Fact: 2020-12-18T18:34:43, Factura: SP017445.

Main invoice table with columns: Cnt, Unl Medida, Cí ½digo, Descripción, Subtotal, Cnt, Unl Medida, Cí ½digo, Descripción, Precio Uni, Subtotal. Includes sections for 'Mano de Obra (Pagado)', 'Refacciones (Pagado)', 'SERVICIO', and 'OPERACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS POR CLIENTE'. Subtotal Operaciones Adicionales Autorizadas por Cliente: 3,981.58.

*EN PEDIDO ESPECIALES NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES
*EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIA NI DEVOLUCIONES
OBSERVACIONES: [SERV 40,000 KLMS CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y CAMB DE BATERIA.]

PAGARE and TOTALES table. Pagaré section includes terms: POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PRODUCTOS AUTOMOTRICES S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD O EN EL LUGAR QUE SE ME REQUIERA A ELECCION DEL BENEFICIARIO EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2020... TOTALES table shows: Manejo Residuos 0.00, Seguro Vehículo 0.00, Refacciones 3,424.91, Mano de Obra 2,918.74, Subtotal 6,343.65, IVA 16.00 % 1,014.98, TOTAL \$7,358.63.

Parral, Chih., Mexico, A 18 DE DICIEMBRE DEL 2020. EFECTOS FISCALES AL Pago en una sola exhibición, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Forma de Pago: 03 Transferencia Electronica Nombre Banco Banamex Num de Cuenta 0000 USO CFDI G03 Gastos en general
Fecha y Hora de emisión: 2020-12-18T18:34:43 Fecha y Hora de certificación: 2020-12-18T19:34:43
FOLIO FISCAL: d0d95182-1161-4a0c-bbb9-9e6da0b2b268 Certificado No: 0000100000504666661 Certificado SAT No: 00001000000408254801
SELLO ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
AefYX2OWTzxw6ju2MQ0Qa34DRCKcAR135TJ6FL1FS3PSIRSHwUTMdcG5nwhz1aLiU412yhb7VSNj1gCmU2cA0JoDlqIskMXTse5ILzjT15IsplxkkDQwyp0qTWkPca4VV7PZ1V417G+PEJPSnUPn+/+I3cf9erjBAnRqg/2YRqFqVr8jV1KL18TSFkoW/uWTdE3iFgFP8V0/vcAITgUm/DE+v3pY4FQWTx1qmMPOhY7U/yNvZP6+5XpHFJz2sZsbIHUIRk/1L3Bk+9KZKPN5056UEmZrYESqlySnN8MejB4Oeh9r5Hhzi6dGdCzLTGbpZi/20UvkZj6zww==



LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE LA CANTIDAD CONSIGNADA EN LA MISMA, SI NO CUENTA CON UN RECIBO DE PAGO Y/O CERTIFICACION DE LA MISMA TRATANDOSE DE PAGO EFECTUADO, O COMPROBANTE REFERENCIADO DE TRANSFERENCIA BANCARIA SUJETO A VERIFICACION EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD

AVISO DE PRIVACIDAD CONSULTALO EN: http://www.fordproauto.mx/Privacidad/ Regimen General de Ley Personas Morales